



Deputado Platiny Soares
Líder do PV

Requerimento nº 1440

Controle nº 052 / 2015

Autor: Dep. PLATINY SOARES

Assunto: REQUER, à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), na forma regimental e após ouvir o Douto Plenário, sob forma de **INDICAÇÃO** à **Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINF)** que seja providenciado serviço de TAPA BURACOS, no conjunto VILA NOVA, ao lado do terminal 4, na Zona Norte de Manaus.

JUSTIFICATIVA

Deferido pela Presidência

Oficiado
Em 30/04/2015

Deputado Belarmino Lins
1º Vice-Presidente

O conjunto Vila Nova, situado na Zona Norte da cidade, ao lado do Terminal 4, requer serviço urgente de tapa buracos, principalmente na Rua 02, em frente aos números 22, 26 e 33, residências e comércio. Como esses buracos estão muitos próximos uns dos outros, muito em breve estes se unirão e se transformarão em grandes crateras, aumentando gravemente os danos à estrutura pública e seu respectivo uso pelos moradores, transportes coletivos, entrega de gás, coleta de lixo, dentre outros usos necessários e contínuos.

Outro fator agravante é o fato de que a referida rua serve de ligação entre vários outros conjuntos, o que a torna uma via de tráfego intenso e amplifica o alcance do dano.

Por esses motivos expostos é que venho a solicitar sob forma de INDICAÇÃO à Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINF) que seja providenciado serviço de TAPA BURACOS, no conjunto VILA NOVA, ao lado do terminal 4, na Zona Norte de Manaus.

Solicito a meus nobres colegas de casa legislativa que intercedam na aprovação deste **REQUERIMENTO** em função de seu relevante cunho social.

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em Manaus,
30 de abril de 2015.


Deputado **Platiny Soares Lopes**
Líder do PV

